

LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820031, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
2	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820118, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
3	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820122, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
4	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820116, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
5	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820123, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
6	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820111, CON MOTOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, A LA VISTA, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO PATIO CABLES MINA
7	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820119, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO PATIO CABLES MINA
8	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820113, CON MOTOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, A LA VISTA, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
9	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820115, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
10	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820121 CON MOTOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, A LA VISTA, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
11	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820114, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
12	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820112, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA

13	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
14	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820120, SIN MOTOR, SIN RADIADOR, SIN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, SIN TOLVA, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
15	1	CAMIÓN EXT. KOMATSU , AFE 48, A 30156, MOTOR Y CABINA SINIESTRADOS, SIN 2 NEUMÁTICOS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
16	1	CAMIÓN EXT. KOMATSU , AFE 48, A 30050, MOTOR INCOMPLETO, SIN 2 NEUMÁTICOS, INCOMPLETO, SIN TOLVA, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
17	1	CARGADOR FRONTAL LETOURNEAU L1850, CON MOTOR, SIN NEUMÁTICOS DELANTEROS, SIN BALDE, SIN PANTÓGRAFO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
18	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE 37879, CON MOTOR , SIN EJE NI NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
19	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T282B0280, CON MOTOR , SIN EJE NI NEUMÁTICO DELANTERO, FALTAN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
20	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SIN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, SIN MOTOR, SIN TOLVA, INCOMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN CAMINO BOTADERO 57 MINA
21	1	LOTE DE LUMINARIAS, ESTANTERÍAS, CARROS, AIRES ACONDICIONADOS, REJAS SEPARACIÓN Y OTROS, PARA SER CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
22	1	LOTE DE MOTORES ELÉCTRICOS USADOS , DE 5 A 100 HP, INCOMPLETOS A LA VISTA, PARA SER CARGADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
23	1	LOTE DE POSTES METÁLICOS PARA CABLES DE PALA, PARA SER CARGADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
24	1	INSTALACIÓN DE FAENA, OFICINAS, TECHO ZINC, CIERRE PERIMETRAL PARA SER DESARMADA Y CARGADA POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
25	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282B, SERIE T282B0255, CON MOTOR , SIN 2 NEUMÁTICOS TRASEROS, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN CAMINO BOTADERO 95 MINA
26	1	GALPÓN METÁLICO DE 40X20 MTS, APERNADO, FORRADO CON PLANCHA 5V, CON OFICINA, PARA SER DESARMADO Y CARGADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN SECTOR TREPESA MINA

27	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN KOMATSU 630 E, CON MOTOR, SIN TOLVA, SE VE COMPLETO, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN CAMINO BOTADERO 67 MINA
28	1	LOTE DE VELADORES, CARROS METÁLICOS Y EN ACERO INOXIDABLE, Y OTROS, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
29	18	PZAS. EN SILLAS DE RUEDAS, PESA, TOMA PRESIÓN, LÁMPARAS Y OTROS USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
30	5	SILLONES SALA ESPERA TAPIZ VINILO, 2 PUESTOS, USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
31	11	SILLAS Y SILLONES FIJOS, TAPIZ VINILO, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
32	1	LOTE DE SILLAS Y SILLONES GIRATORIOS, TAPIZ VINILO Y LANILLA, USADOS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
33	5	PZAS. EN FRIGOBAR Y TELEVISORES DE 14 Y 21" A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
34	34	PZAS. EN SILLAS Y SILLONES FIJOS, TAPIZ VINILO Y LANILLA, USADOS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
35	7	PZAS. EN SOFÁS DE 3 CUERPOS Y SILLONES TAPIZ VINILO, USADOS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
36	19	SILLAS UNIVERSITARIAS FIJAS, TAPIZ LANILLA, USADAS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
37	14	PZAS. EN KARDEX S Y ESTANTES METÁLICOS USADOS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
38	6	MESAS DE COMPUTACIÓN EN EUCALIPTO, USADAS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
39	8	BERGERES TAPIZ VINILO, USADOS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
40	16	CAMAS Y CAMILLAS CLÍNICAS ELÉCTRICAS USADAS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
41	3	ESTANQUES ACUMULADORES, USADOS A LA VISTA UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
42	13	PZAS. EN EQUIPOS MÉDICOS, HAY: EQUIPO ANESTESIA, COLIMADOR, LASER, ULTRATERMIA Y OTROS USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
43	6	PZAS. EN BASUREROS, CARRO, KARDEX Y OTROS, USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
44	6	PZAS. EN CAMA 2 PLAZAS, RACK TV, SOFÁS 3 CUERPOS Y ESTANTES BAJOS EN MELAMINA, USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
45	11	PZAS. EN BALANZA, CARROS METÁLICOS, FRIGOBAR, CAMILLAS Y OTROS, USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
46	8	PZAS. EN EQUIPOS MÉDICOS, HAY: CUNAS RADIALES, LITOTRIPTOR, ECÓGRAFO Y OTROS, USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
47	30	PZAS. EN MESAS ALIMENTACIÓN, CAMILLAS, CHATAS, PORTA SUEROS Y OTROS, USADOS A LA VISTA, UBICADO EN HOSPITAL EL COBRE
48	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN CATERPILLAR 793, SIN MOTOR, SIN TOLVA, SIN NEUMÁTICOS TRASEROS, INCOMPLETOS, PARA SER DESARMADOS, CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN SECTOR TREPSA MINA
49	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282B, SERIE T282B345, CON MOTOR, SIN NEUMÁTICOS TRASEROS, PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO CAMINO INTERIOR RT MINA
50	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR, T282B, SERIE, T282B0277, CON MOTOR, SIN NEUMÁTICOS TRASEROS, PARA SER DESARMADOS, CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO CAMINO INTERIOR RT MINA

51	1	CHASSIS DE PERFORADORA I.RAND DMH, INCOMPLETA, SIN TORRE, SIN MOTOR, SIN ORUGA, PARA SER DESARMADA,CARGADA Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN CAMINO INTERIOR RT MINA
52	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR T282, SERIE T2820117, CON MOTOR , SIN NEUMÁTICOS TRASEROS , PARA SER DESARMADO, CARGADO Y RETIRADO POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
53	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN KOMATSU AFE 48, A30052, INCOMPLETO, MOTOR DESARMADO, SIN NEUMÁTICOS TRASEROS, PARA SER DESARMADOS, CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
54	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN LIEBHERR, T282,51172, INCOMPLETO, SIN NEUMÁTICOS TRASEROS, MOTOR INCOMPLETO, PARA SER DESARMADOS, CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PATIO CABLES MINA
55	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN VLI365, ARTICULADO, MOTOR INCOMPLETO, SIN EJE NI NEUMÁTICOS TRASEROS PARA SER DESARMADOS, CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN CAMINO BOTADERO 57 MINA
56	1	CAMIÓN EXTRACCIÓN WABCO, INCOMPLETO, CON CAMA BAJA CARONY, A LA VISTA, PARA SER DESARMADOS, CARGADOS Y RETIRADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN CAMINO BOTADERO 67 MINA
57	200.000	KILOS APROXIMADOS EN FIERRO DE CONSTRUCCIÓN, DESPUNTES DE PLANCHAS, POLINES METÁLICOS Y OTROS. SE REMATAN AL KILO, PARA SER CARGADOS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADO EN PLATAFORMA INGRESO MINA SUBTERRANEA
58	5	TOLVAS PARA CAMION EXTRACCION, PARA SER DESARMADAS, CARGADAS Y RETIRADAS POR EL COMPRADOR CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CODELCO PARA ACREDITARSE, UBICADAS EN BOTADERO 57, PATIO TOLVAS